

Notice : SUPER BRONZAGE 120 ML

Bronzage « à froid » et « à couches » 5 à 8 couches avec arrêt de l'oxydation
par bain d'eau de pluie entre chaque couche.
Pour rendre noir les canons des armes et pièces.

Travail préliminaire : Bien préparer le dégraissage et polissage.
Brosser après séchage.

Travail de bronzing : Etendre avec un tampon sur pièce ainsi préparée, uniformément et sans excès. Après 3 à 8 heures, immerger dans de l'eau bouillante (eau de pluie) pendant 15 minutes. Carder l'oxyde qui s'est formé (utiliser de la paille de fer finé). Recommencer 7 à 8 fois l'opération. Dans le dernier bain de rinçage, ajouter quelques pincées de cristaux (type lessive St Marc). Enduire à chaud d'encaustique ou d'huile de lin. Frotter à froid avec une flanelle.

Recommandations : Ce travail doit se faire dans un endroit pas très chaud et avec une hygrométrie suffisante comme celle d'une cave à vin.
Le produit Superbronzage magnétique rapide ne doit pas subir de fortes chaleurs, il doit être conservé dans ces mêmes conditions.
Si le processus a du mal à s'amorcer, passer un peu d'acide nitrique à 1 ou 2 % dans l'eau.

Les opérations de bronzing peuvent être suspendues à n'importe quel stade exclusivement après un des bains d'ébullition de rinçage. Pour obtenir un noir encore plus brillant (noir jais), traiter au FINIBRONZE au sortir du dernier bain.

Précautions : Contient un mélange d'acides et produits chimiques liquides.
En cas d'absorption, prendre un vomitif. Si projection dans les yeux, laver à l'eau. Appeler le médecin.
TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS.

SUPERBRONZAGE Magnétique Rapide permet un excellent bronzing d'un très beau noir brillant à l'aide de cette seule solution.