

SCHNECKEN STOP

- Ⓚ Anti-Snail Tape
- Ⓔ Cinta anti babosas
- Ⓕ Filet STOP aux limaces

8m



- Ⓚ **Schnecken-Stop 8m**
Enthält: 8m Band und 8 Stecker.
- Ⓚ **Anti-Snail Tape 8m**
Contains: 8m tape and 8 pins.
- Ⓚ **Cinta anti babosas 8m**
Contiene: 8m de cinta y 8 clavijas.
- Ⓚ **Filet STOP aux limaces 8 mètres**
Contient 8 mètres de filet et 8 piquets.
- Ⓚ **Lumache-Stop 8m**
Contenuto: 8m di nastro e 8 picchetti.
- Ⓚ **Slakken-Stop 8m**
Bevat: 8m band en 8 pinnen.
- Ⓚ **Protecção contra caracóis, 8m**
Contém: rede de 8m e 8 pinos.
- Ⓚ **Snegle-stop 8m**
Indeholder: 8m bånd og 8 plookker.
- Ⓚ **Snigel-Stopp 8m**
Innehåller: 8m band och 8 pinnar.
- Ⓚ **Zabezpieczenie przed ślimakami o dł. 8m**
Zawiera: 8m taśmy i 8 elementów mocujących.
- Ⓚ **Στοπ στα σαλιγκάρια 8m**
Περιέχει: 8m ταινία και 8 καρφιά.
- Ⓚ **Zábrana proti slinákům, 8m**
Obsahuje: 8m pásky a 8 kolíků.
- Ⓚ **Stop za polže 8m**
Vsebuje: 8m traka in 8 vtičev.
- Ⓚ **Ochrana proti slimákom 8m**
Obsahuje: 8m páska a 8 kolíkov.
- Ⓚ **Средство защиты от улиток, 8м**
Содержит: ленту длиной 8 м и 8 кольцешков.

- Ⓚ Die Abneigung der Schnecken beruht auf Kupferoxid. Die Oxidation erfolgt nach einigen Tagen des Auslegens. Um die Oxidation zu beschleunigen, bitte das frisch verlegte Band anfänglich feucht halten.
- Ⓚ Slugs have an aversion to copper oxide. Oxidation takes place a few days after positioning. Please keep the freshly positioned strip moist at first to accelerate oxidation.
- Ⓚ La aversión de los caracoles y babosas es al óxido de cobre. La oxidación se lleva a cabo después de algunos días de la aplicación. Para acelerar la oxidación, al principio, por favor mantenga húmeda la banda recién puesta.
- Ⓚ L'aversion des limaces se fonde sur l'oxyde de cuivre. L'oxydation intervient quelques jours après l'étalage. Pour accélérer l'oxydation, maintenir le ruban humide pendant la période suivant la pose.
- Ⓚ Le lumache non tollerano l'ossido di rame. L'ossidazione avviene un paio di giorni dopo l'applicazione. Per accelerare l'ossidazione si prega di mantenere inizialmente umido il nastro appena posizionato.
- Ⓚ Slakken worden geweerd omdat ze een afkeer van koperoxide hebben. Oxidatie vindt enkele dagen na uitzetten plaats. Om het oxidatieproces te versnellen, is het raadzaam om de uitgezette band in het begin vochtig te houden.
- Ⓚ Os caracóis têm aversão ao óxido de cobre. A oxidação ocorre alguns dias após a colocação. Para acelerar a oxidação, humedecer de início a fita recém-colocada.
- Ⓚ Indeholder kobberoxid, som virker afskrækkende på snegle. Oxideringen begynder få dage efter udlægning. Hold båndet fugtigt i den første tid efter udlægningen for at fremskynde oxideringen.
- Ⓚ Snigliarnas motvilja beror på kopparoxid. Oxidationen börjar ett par dagar efter det att bandet har lagts ut. För att påskynda oxidationen ska det utplacerade bandet hållas fuktigt i början.

- Ⓚ Substancja odstraszająca ślimaki jest tlenek miedzi. Do procesu oksydacji dochodzi po kilku dniach od wyłożenia. W celu przyspieszenia oksydacji należy początkowo zapewnić wilgotność świeżo wyłożonej taśmy.
- Ⓚ Τα σαλιγκάρια αποφεύγουν το οξείδιο του χαλκού. Η οξείδωση ακολουθεί μετά από μερικές μέρες. Για επιτάχυνση της οξείδωσης να κρατάτε νωπή την ταινία στην αρχή.
- Ⓚ K odporování hlímyžďů se využívá oxid měďnatý. K oxidaci dochází po několika dnech od rozložení. Chcete-li oxidaci urychlit, udržujte čerstvě rozložený pás zpočátku navlhčený.
- Ⓚ Bakrov oksid odganja polže. Do oksidacije pride nekaj dni po tem, ko je trak položen. Za pospešitev oksidacije mora na novo položen trak sprva biti vlažen.
- Ⓚ Odpudivý efekt spôsobuje oxid meďnatý. Oxidácia sa začína niekoľko dní po vyložení. Na urýchlenie oxidácie udržiavajte čerstvo položený pás zo začiatku vo vlhkom stave.
- Ⓚ Отгон улиток происходит из-за оксида меди. Окисление происходит через несколько дней после установки. Чтобы ускорить окисление, после установли смачивайте ленту.