

Traitement antidérapant des surfaces 400ml

Bien nettoyer / dégraissier la surface à traiter, masquer les surfaces avoisinantes ne nécessitant pas de traitement.

Bien agiter l'aérosol avant emploi et régulièrement pendant l'utilisation.

Pulvériser sur surface sèche à environ 15/20 cm, régulièrement et sans excès en superposant les couches de façon croisée.

Appliquer une deuxième couche légère après 30/40 minutes. Pour les surfaces à passage intense, patienter 24h pour une polymérisation complète.

Renouveler l'opération si nécessaire. Purger l'aérosol tête en bas pendant 5 secondes après chaque utilisation.